



учетный № 27220061000200837852

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;  
 Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а;  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району,  
 Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39, e-mail: ondamursk@mail.ru

Предписание N 4/1-12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Юридическому лицу:** Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 2 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

**Должностному лицу:** Директору МБОУ СОШ №2 г. Амурска – Бояркиной Марине Владимировне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №4 от 07.02.2022г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин. 18.02.2022 г. до 14 час. 00 мин. 25.02.2022 г., старшим инспектором ОНД и ПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы Воронюк Артёмом Владимировичем проведена плановая выездная проверка здания МБОУ СОШ №2 г. Амурска.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Школьная, 9.

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с Директором – Бояркиной Мариной Владимировной

(указываются должности, фамилии, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности</b>				
1.	Электропитание систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, систем обнаружения пожара, аварийного освещения на путях эвакуации), а также других систем, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, выполнены кабельным изделием, распространяющим горение.	В соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными	01.02.2023	

		<p>документами по пожарной безопасности.</p> <p>Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не предоставлены). В ходе проверки установлено, что на объекте не в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.3 ст.5 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии ч.2 ст.82 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.5.18 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (СП 484.1311500.2020).</p> <p>В соответствии п. 4.1, п. 4.8, п. 4.9, Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП 6.13130.2013).</p> <p>В соответствии таблицы №2 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (ГОСТ 31565-2012).</p>		
2.	Огнетушители, расположенные на объекте не проходят ежеквартальную проверку (в журнале учета первичных средств пожаротушения отсутствуют записи о проведении проверок).	<p>В соответствии с ч. 9 ст. 52 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии с п. 4.3.1 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». (СП 9.13130.2009).</p> <p>В соответствии с п. 4.3.6 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». (СП 9.13130.2009)</p>	01.02.2023	
3.	Двери всех лестничных клеток (16 шт.) не обеспечивают защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (дыма), поскольку двери не закрываются плотно, между дверной коробкой и дверью имеются зазоры до 2 см; двери не имеют уплотняющих прокладок, обеспечивающих необходимую герметичность притворов.	<p>В соответствии п.2 и п.4 ст.52 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>В соответствии п.5.4.11 ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».</p>	01.02.2023	
4.	Световое табло «Выход» на 3-м этаже над дверью ведущую на лестничную клетку (помещение №14 Литер А2 согласно технического паспорта) находится в неисправном	<p>В соответствии с требованиями п.п 3 ч. 1 ст.84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>В соответствии с п. 5.1 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	01.02.2023	

	состоянии.			
5.	При эксплуатации эвакуационных путей лестничных клеток не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации (частично не исправны светильники эвакуационного освещения).	В соответствии с требованиями ч. 4 п.1 ст.84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии пункта 23 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правила). пункт 37 Правил	01.02.2023	
6.	В подвальном помещении школы допускается складирование отходов различных классов опасности (коробки, мебель, строительный инвентарь, мусор и т.д.).	п.п «а» пункт 16 Правил	01.02.2023	
7.	На дверях электрощитовой с наружной стороны не обозначена категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	пункт 12 Правил.	01.02.2023	
8.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), отсутствует (не представлен) протокол ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности согласно ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».	пункт 54 Правил	01.02.2023	
9.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний, пожарных лестниц (2 шт.) с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.п. «б» пункта 17 Правил	01.02.2023	

10.	Отсутствуют (сняты) предусмотренные проектной документацией двери тамбура лестничной клетки подвального этажа (функциональное помещение №16 Литер А, согласно технического паспорта).	п.п «д» пункта 16 Правил	01.02.2023	
11.	Отсутствуют (сняты) предусмотренные проектной документацией двери входа в подвал на лестничной клетки подвального этажа (функциональное помещение №15 Литер А, согласно технического паспорта).	п.п «д» пункта 16 Правил	01.02.2023	
12.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний, ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.п. «б» пункта 17 Правил	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор ОНД и ПР Воронюк А.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

М.Л.П



« 25 » февраля 2022г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор МБОУ СОШ №2 г. Амурска – Бояркина Марина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » февраля 2022г.